



Information Baustelle

Ort:

Mülibach Bereich Regenbecken, Beidseitiger Ersatz Mauerkrone

Datum:

Ab 21.08.2017 ca. 6 Wochen Bauzeit

Grund/Art:

Das Betonmauerwerk der Ufermauer der Schussrinne ist in einem schlechten Zustand. Infolge der mageren Betonqualität und des fortgeschrittenen Alters weist sie zum Teil starke Abplatzungen und Längsrisse unterhalb der Mauerkrone auf. Die Mauerkrone wird ersetzt.

Strassensperrung/Umleitungen:

Es gibt keine Strassensperrungen.

Durchführung:

Die Durchführung ist wetterabhängig.

Bauleitung:

Daniel Willi, DaWi AG, 078 / 670 36 25

Unternehmer:


KIBAG Bauleistungen AG, Hr. R. Keller 079 / 955 08 06

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Gemeinde Richterswil, Abteilung Werke



Grundlagenkarte

Mülibach



Mittelpunkt-Koordinaten 2 695 906 /
1 228 777

Für die Richtigkeit & Aktualität der Daten wird keine Garantie übernommen.
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals